

Bostadsrättsföreningen
 Kämpevägen
 Att: Magdalena Hagelind
 Danagränd 31
 175 66 Järfälla

Rapport

	Lgh nr.	Namn	Imk.	Bad	Bad	Klk	Tvätt	Ev. Anmärkningar.
2	00021	Mansour	1	1	1	X		Klädkammare ej tillgänglig.
4	00020	Amsih	1	1	1	1		Anm. 1
6	00019	Afarin	1	X	1	1		Anm. 2
8	00018	Öjheden	1	1	1	1		
10	00017	Amsih	1	1	1	1		
12	00016	Sundström	1	1	1	1		
14	00015	Eriksson	1	1	1	1		
16	00014	Tillman	1	1	1	1		
18	00013	Jansson	1	1	1	1	1	
20	00012	Grewal	1	1	1	1	1	
22	00011	Gomaa	X	X	X	X	X	Sökt flertalet gånger.
24	00010	Molin	1	1	1	1	1	
26	00009	Hansson	1	1	1	1	1	
28	00008	Gillzaoui	1	1	1	1		
30	00007	Fröderberg	1	1	1	1		
32	00006	Sandgren	1	1	1	1		
34	00005	Näslund	1	1	1	1		
1	00022	Davidsson	1	1				
3	00023	Sköldfeldt	X	X	X	X	X	Sökt flertalet gånger.
5	00024	Hytter	X	X	X	X	X	Ej tillgänglig på grund av vattenskada.
7	00025	Forsberg	X	X	X	X	X	Ej tillgänglig på grund av vattenskada.
9	00026	Lindberg	1	1				
11	00027	El Haji	1	1				
13	00028	Olsson	1	1				
15	00029	Tjernström	1	1				
17	00030	Svensson	1	1				Anm. 3
19	00031	Andersson	X	X	X	X	X	Sökt flertalet gånger.
21	00032	Cebbar	1	1				
23	00033	Lihammar	1	1				
25	00004	Davidsson	1	1	1	1		
27	00003	Nissan	1	1	1	1		
29	00002	Bernergård	1	1	1	1		
31	00001	Hagelind	1	1	1	1		

Anm. 1, Nr 4. Lägenhet 00020. Värmepump är monterad snett mot kanal vilket gör att mer än halva kanalen är förbyggd. Detta medför att det blir dåligt flöde i kanaler och svårt att få ut erforderliga luftflöden. Fel sorts don monterat i bad på bottenvåningen, går inte att injustera.

Anm. 2, Nr 6. Lägenhet 00019. Bad, bottenvåning är ombyggd, sänkt undertak, jag ej hitta någon frånluftskanal. Bör öppnas upp och kanal måste tas fram samt injustera hela ventilationssystemet.

Anm. 3, Nr 17. Lägenhet 00030. Under renovering och bygger om. Saknar don i kök samt bad. Slang saknas mellan värmepump och kanalsystem. Ventilationssystem går inte att injustera eller mäta.

Bostadsrättsföreningen
Kämpevägen
Att: Magdalena Hagelind
Danagränd 31
175 66 Järfälla

Rengöringsintyg/rapport rensning av frånluftsventilation,
Danagränd 1-34, 175 66 Järfälla.

Mellan 17 och 19 januari 2017 rengjordes frånluftsventilation med tillhörande frånluftsdon samt tillhörande fläktar.

Kanaler har rengjorts med roterande borste mot befintligt undertryck.

Don har rengjorts med ett mild svanen märkt avfettande medel.

Ansvarig på plats har Mattias Eriksson varit.

Med vänliga hälsningar



Christian Mattsson
Skorstensfejartekniker/Operativ Chef
Attunda Sot och Vent AB