



Kund

BRF	Kämpevägen	
Adress	Danagränd 18	
Org Nr.	769603-5117	
Kontaktperson	Magdalena Hagelind	0735- 02 17 43

Tekniker

Namn	Giovanni Palumbo
------	------------------

Utfört arbete

<ul style="list-style-type: none">✓ Rengöring av imkanal✓ Rengöring av frånluftsventilation✓ Luftflödesmätning✓ Rengöring avlopp 5 punkter	I enhet	samtliga 33 enheter
	Under datum	2022-03-22 t.o.m 2022-03-29

Luftflödesmätning

Normalt luftflöde: ~7 liter/sekund kök 10-15 liter/sekund badrum.
--

Enhet(er)	Mätvärde i utrymme (L/s)				Anmärkning
	Kök	Badrum	Tvätt	Kläd	
Hus 1	10	10	10		
Hus 2	10	10	10		
Hus 3	14	15			
Hus 4	5	5	5		Under rekommenderat värde i badrum och tvätt.
Hus 6	16	15	10		
Hus 7	12	13			
Hus 8	10	15			
Hus 9	15	16			
Hus 10	12	10	16		
Hus 11	11	12			
Hus 12	6	10	10		
Hus 13					Vill ej få besök pga. personliga anledningar/hälsoproblem.



AKONO

Hus 14	10	12	13		
Hus 15	7	11			
Hus 16	5	6	6		Under rekommenderat värde i badrum och tvätt.
Hus 17	8	7			
Hus 18	12	13	15		
Hus 19	10	12			
Hus 20	10	10	10		
Hus 21	12	13			
Hus 22	18	15 / 12	7	8	
Hus 23	12	11			
Hus 24	10	10 / 12	10	1	
Hus 25	7	10	10	5	
Hus 26	10	10			
Hus 27	10	16	11	2	
Hus 28	13	13		8	
Hus 29	10	10	10	2	
Hus 30	8	10	13	4	
Hus 31	10	10	9	4	
Hus 32	10	15	11	4	
Hus 33	16	16	14	2	